




VÝROBCA
SVETELNÝCH EFEKTOV

Oravická ulica, P.O.Box 22
028 01 Trstená
++421 847/5392 877, 5393 234
Predajňa : 0847/5392 349
URL : <http://www.trix.sk>
E-mail : trix@trix.sk



Analog control 0-10V
DMX512 Control

GoboScarabeus



Váš predajca :



MANUÁL

NÁVOD NA OBSLUHU

Poznámky :

a zvýšeniu nebezpečenstva jeho poruchy. Preto je nevyhnutné pravidelne vykonávať údržbu.

Pri čistení zariadenia dodržujte nasledovné pokyny:

Objektív čistite raz týždenne jemnou handričkou mierne namočenou v slabom mydlovom roztoku.

Vnútorné časti zariadenia - Optický systém, dichroidné filtre čistite raz za mesiac. Pre optický systém a dichroidné filtre takisto použite jemnú handričku namočenú v slabom mydlovom roztoku. Gobo obrazce vycistite jemným štetcom. Celé vnútro zariadenia raz mesačne vysajte pomocou vysávača. Ventilátor a vetracie otvory na kryte vyčistite raz mesačne (jemným štetcom a vysávačom).

Uvedené časové intervaly je možné prispôsobiť hustote prevádzky.

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá a iné podobné chemikálie, brúsne hubky na riad, čistiace prášky alebo prostriedky s brúsnym účinkom.

Napájacie napätie	GoboScarabeus H250 color/multicolor	D152
	230V/50Hz	230V/50Hz
Príkon	320W	220W
Poistka	T3,15A	T3,15A
Svetelný zdroj	hal. žiarovka 24V/250W	HT152W
Päťica	GY 6,35	G9,5
Životnosť sv. Zdroja	50-300 h	2000 h
Hmotnosť	13 Kg	13 kg
Rozmery [mm]	220x320x820	220x320x820

Farby: dichroidné filtre

Motory: krokové motory

Elektronika: Mikroprocesorom riadené funkcie zariadenia, Vstupný riadiaci signál 0-10V, vstupný a výstupný signál DMX512. Zabudovaný interný mikrofón, DIP switch

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH PRÍSTROJOV :

GoboScarabeus	Dynamický gobo efekt. V závislosti na zvolenom riadení (0-10V, DMX512) a prichadzajúcich zvukových impulzov mapuje 6 a 6 rôznych gobosov priestor. Používa odrazovú parabolu delenú na 6 častí. Automatická výmena obrazca a farby zo 6 druhov, bez reakcie na zvuk. Obrazec zaostrujete pomocou aretačných skrutie (10na obr.)
verzie : color	Na odraz je požité zrkadlo, v prístroji sa menia obrazce (1 zo 6) a farby (1 zo 6). V priestore sú vždy 2x 1 farba a 6 obrazcov
multicolor	Na odraz sú použité dichro filtre, prístroj mení iba obrazce (1 zo 6). V priestore sú vždy 2 obrazce v 12 farbách.

Adresa prístroja 6 OFF ON OFF ON ON ON 11-12

Adresovanie prístroja sa prevádzka súčtom jednotlivých DIP a odpočítaním 1. Napr.: ak chcete adresovať prístroj č.30, nastavte pomocou DIP (binárne) číslo 29.

Vzor :	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	DIP6	- prepínac
	1	2	4	8	16	32	- hodnota
prístroj 30	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	= súčet 29

Programy 0-10V (M1-motor č.1, M2-motor č.2)

Program

- 1 základný mód (motory idú počas trvania zvuku a menia smer)
2 M1 iba vľavo, M2 ako v prg.1
3 M1 iba vpravo, M2 ako v prg.1
4 ako prg.1 + regulácia rýchlosť
5 M1 stojí, M2 ako prg.1
6 M1, M2 striedovo so stopkou
7 M1 ako prg.1, M2 stojí
8 M1 ako prg.1, M2 iba vpravo
9 M1 ako prg.1, M2 iba vľavo
10 stála rotácia M1 vľavo, M2 vpravo + regulácia rýchlosť
11 trhaný pohyb - krátky dobeh, funkcia prg.1
12 centrálny STOP - bez reakcie (verzia 24V/250W - BlackOut)

Popis jednotlivých riadiacich DMX kanálov

Režim - plná kontrola DMX512 signálom (8DIP v stave ON)

Kanál č.1 0-54 motor č.1 stojí
55-155 motor č.1 sa točí doprava (55-min rýchlosť, 155-max.rýchlosť)
156-255 motor č.1 sa točí vľavo (156-min rýchlosť, 255-max.rýchlosť)

Kanál č.2 0 BlackOut (odpojenie svet.zdroja /max.50V/500W/), motory stojia
1-54 motor č.2 stojí
55-155 motor č.2 sa točí doprava (55-min rýchlosť, 155-max.rýchlosť)
156-255 motor č.2 sa točí vľavo (156-min rýchlosť, 255-max.rýchlosť)

Režim - simulácia riadenia 0-10V (8DIP v stave OFF)

Kanál č.1 0-15 PRG1 16-39 PRG2 40-63 PRG3 64-79 PRG4
80-95 PRG5 96-119 PRG6 120-135 PRG7 136-159 PRG8 160-175 PRG9
176-207 PRG10 208-223 PRG11 224-255 BlackOut, motory stojia
Kanál č.2 0 BlackOut, motory stojia
1-255 Svetelný zdroj svieti

Údržba

Pred začatím údržby odpojte zariadenie od elektrickej siete!

Pre bezporuchový chod zariadenia a jeho dlhú životnosť je nevyhnutné, aby bolo pravidelne čistené. Prach v kombinácii s dymom z výrobníkov hmyly, vzdušnou vlhkosťou a tiež cigaretovým dymom sa zachytáva na telese zariadenia, ale hlavne na optickom systéme - objektíve. Prach sa dostáva cez ventilátor aj dovnútra zariadenia, kde sa usadzuje aj na vnútornom optickom systéme. Následkom toho dochádza k radikálnemu zníženiu svetelnej účinnosti zariadenia

Všeobecné pokyny

Umiestnenie

Zariadenie neinštalujte na miesta s mechanickými otrasmami a vibráciami, vysokou prašnosťou, alebo s vysokou teplotou. V prípade nedodržania týchto podmienok môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia, prípadne k jeho poškodeniu

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody, dažďa a respektíve vlhkosti!

Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru!

Ventilácia

Pri montáži je nutné dbať na to, aby bol zaistený prístup vzduchu k zariadeniu, a aby nič nezakrývalo ventilačné otvory.

Musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť od stavebných hmôt min. 50cm so stupňom horľavosti B, C1 a C2. V prípade nedodržania pokynov môže teplota v prístroji presiahnuť 77°C, kedy tepelná poistka umiestnená v prístroji odpojí sieťový prívod.

Tepelná poistka je nevratná. Pre výmenu tepelnej poistiky sa obráťte na odborný servis. Nikdy nepoužívajte prístroj bez tepelnej poistiky.

Napájacie napätie

Nepoužívajte žiadne iné napájacie napätie ako je uvedené na výrobnom štítku a v technických údajoch tohto návodu. V prípade nedodržania napájacieho napäťia môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, alebo k vzniku požiaru, prípadne k jeho nesprávnej funkcií.

Sieťový prívod

Dbajte na to, aby sieťový prívod neboli mechanicky poškodený a aby bol riadne pripojený. Takisto je potrebné skontrolovať, či je prívodná zásuvka dostatočne dimenzovaná na potrebnú záťaž. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Prívod nesmie byť nadmerne ohýbaný, vedený cez ostré hrany, ani vystavovaný mechanickému pnutiu. Pri vyťahovaní sieťového prívodu zo zásuvky nevyťahujeme za prívod, ale za vidlicu. Zariadenie musí byť vždy zapojené za hlavný vypínačom. Nedotýkajte sa sieťového prívodu mokrými rukami - hrozí úraz elektrickým prúdom.

Ďalšie dôležité upozornenia

Nestrkajte do ventilačných otvorov a ventilátorov žiadne cudzie predmety, mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu zariadenia.

Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla voda alebo iná kvapalina, ktorá by mohla byť príčinou požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. (V tomto prípade okamžite zariadenie odpojte zo siete.)

Údržba

Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá a podobné chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu zariadenia, alebo niektoré jeho časti.

Na čistenie povrchu zariadenia a optických častí používajte jemnú handičku mierne navlhčenú v slabom mydlovom roztoku. Nikdy nepoužívajte čistiace prášky alebo prostriedky s brúsnym účinkom. Zariadenie pripojte na elektrickú sieť až po úplnom vysušení.

Servis

Pri výskytu poruchy sa nikdy nepokúšajte zariadenie opravovať, rozoberať, alebo na ňom prevádzkať konštrukčné zmeny. Vždy sa obráťte na odborný servis (vášho predajcu). V prípade nedodržania tejto zásady by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.


Pred demontážou krytu a čistením vnútorných častí zariadenia (optika,

dichroidné filtre atd.) odpojte sieťový prívod zariadenia od siete! Inak hrozí vážne poškodenie zraku výbojkovým svetlom a úraz elektrickým prúdom.

Poistky nahradzujte iba poistkami rovnakej hodnoty.

Svetelný zdroj nahradzujte vždy zhodným typom alebo jeho ekvivalentom (pozri kapitolu "Inštalácia (výmena) svetelného zdroja").

Popis zariadenia



10 - Focus (aretačná skrutka na zaostrenie obrazca)

- 1 - externý vstup 0-10V
- 2 - Mikrofón
- 3 - XLR (DMX vstup)
- 4 - XLR (DMX výstup)
- 5 - Sietový prívod
- 6 - Poistka
- 7 - LED dioda (indikácia stavu)
- 8 - DIP switch (nastavenie funkcií)
- 9 - odrazová parabola

11 - skrutka krytu(na výmenu svetelného zdroja)

Vybalenie

Vybaleť zariadenie z krabice a po aklimatizácii odstráňte ochrannú baliacu fóliu. Po vybalení skontrolujte zariadenie, či počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

Ak došlo počas prepravy k nejakému poškodeniu zariadenia (mechanické deformácie, rozbitá optika, atď.), tak sa obráťte na Vášho predajcu a zariadenie v žiadnom prípade nepripájajte do elektrickej siete!

Inštalácia

Zariadenie môže byť inštalované v ľubovoľnej polohe bez vplyvu na jeho funkciu. Na montáž použite závesné rameno zariadenia, na ktorom je montážny otvor. Vopred sa ale presvedčte, či materiál na ktorý zariadenie upevňujete je dostatočne pevný.

Pri inštalácii nad zemou použite aj bezpečnostnú reťaz, prípadne zabezpečovacie oceľové lanko ako zdvojenie ochrany proti pádu zariadenia. Presvedčte sa, či je kryt pevne založený a zaistovacia skrutka zatiahnutá. Pri montáži je nutné zabezpečiť prístup vzduchu k ventilátoru a vetracím otvorom a dať pozor aby neboli niečim prekryté (záclony, závesy).

Inštalácia (výmena) svetelného zdroja

Pred demontážou krytu sa vždy presvedčte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete. (Či je vytiahnutá vidlica sietového prívodu zo zásuvky). Inak sa vystavujete možnosti vážneho úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie je od výrobcu dodávané bez svetelného zdroja. Pre dané typy zariadení sú výrobcom určené tieto typy svetelných zdrojov:

verzia H250 - halogenová žiarovka 24V/250W G(Y)6.35

verzie D152 - výbojka HTI152W G9,5

Postup:

1. Vyskrutkujte zaistovacie skrutky (11)
2. Vytiahnite kryt.

3. Ak vymieňate svetelný zdroj (žiarovku), vytiahnite pôvodný z päťice.

4. Zasuňte nový svetelný zdroj do päťice.

Upozornenie: Nikdy nechytajte banku žiarovky do holej ruky - vždy použite jej ochranný obal alebo napríklad suchú bavlnenú handričku či rukavice.

5. Presvedčte sa, či je svetelný zdroj dobre v pätiči zasunutý (dotiahnutý).

6. Zasuňte kryt a zaskrutkujte zaistovacie skrutky (11)

Pripojenie

Pripojenie k elektrickej sieti

Zariadenie musí byť vždy zapojené až za hlavný vypínač!

Nikdy nezapájajte zariadenie cez stmievacie zariadenie (dimmerpack).

Pripojenie k riadiacemu signálu - prepojenie zariadení


Funkcia zariadenia

Jednotlivé funkcie zariadenia sú riadené napäťom 0-10V a sériovou linkou pomocou štandardného protokolu DMX 512 (1990) - 4ms. To znamená, že toto zariadenie môžeme riadiť akýmkoľvek zariadením, ktoré poskytuje po sériovej linke signál v protokole DMX 512. Prepojenie je zabezpečené tienenou dvojlinkou zakončenou stereo konektorm JACK 6,35 (1/4") alebo konektorm XLR.

V prípade, že kábel nie je pripojený do externého vstupu 0-10V, zariadenie funguje podľa programu 1 (podmienkou je správne nastavený 7DIP switch (OFF)). Impulzy sú zaznamenané vstavaným mikrofónom. Ak je signál DMX512 pripojený na XLR vstup a 7DIP switch je správne nastavený (ON), funkcie sú ovládané pomocou 2 DMX kanálov idúcich po sebe.

Výrobok umožňuje ponúka niekoľko spôsobov práce:

- 1- Bez pripojenia ovládača (0-10V, DMX512) - motory sa točia vľavo alebo vpravo(PRG1) podľa prichádzajúcich zvukových impulzov.
- 2- S pripojením ovládača 0-10V - máte možnosť nastaviť jeden z 12 zabudovaných programov a odpojiť svetelný zdroj (iba halog.zdroje do 50V a 500W), pozri programy 0-10V
- 3- S pripojením ovládača DMX512 - máte možnosť v závislosti od 8DIP switch simulať riadenie ako pri napäti 0-10V (t.j.12 programov+BlackOut), alebo plne regulovať smer, rýchlosť a zapnutie svetelného zdroja.



DIP prepínač č.

1-6	DMX adresa (viď tabuľka)
7	Analog (OFF)/DMX512 (ON) riadenie
8 (OFF)	plné DMX riadenie (ON)/12 programov

Adresovanie zariadenia

	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	DIP6	kanál
Adresa prístroja 1	ON	ON	ON	ON	ON	ON	1-2
Adresa prístroja 2	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	3-4
Adresa prístroja 3	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	5-6
Adresa prístroja 4	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	7-8
Adresa prístroja 5	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	9-10